

## تطوير نظام إلكتروني لمراقبة جودة إنتاج ماكينات تريكو اللحمة الدائرية أثناء التشغيل Developing an electronic system to improve the circular weft knitting machines production quality

إ.د/ رشا عبد الهادي محمد

أستاذ هندسة وتكنولوجيا إنتاج تريكو، قسم الغزل والنسيج والتريكو، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

إ.د/ هيا عبد العزيز شلبي

أستاذ تصميم المنسوجات، قسم الغزل والنسيج والتريكو، كلية الفنون التطبيقية- جامعة بنها.

م. مجدي فهمي

مهندس استشاري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رياض جروب.

م.م/ مروة ياسين محمود

مدرس مساعد بقسم الغزل والنسيج والتريكو، كلية الفنون التطبيقية-جامعة بنها.

### كلمات دالة Keywords:

الخوارزميات  
Algorithms  
تركيب السادة - سنجل جيرسي،  
Single Jersey  
مرشحات غابور ،  
ماكينات تريكو اللحمة  
المستديرة.  
circular weft knitting  
machines

### ملخص البحث Abstract:

ان صناعة أقمشة التريكو قد تطورت في العالم تطورا كبيرا وخاصة في السنوات الأخيرة حتى أنها أصبحت تنافس الأقمشة المنسوجة على نطاق واسع. وتعتمد طرق الفحص ومراقبة العيوب في غالبية مصانع تريكو اللحمة علي الفحص والملاحظة البشرية، وعليه فإنه يتم اكتشاف من 75% إلى 85% فقط من إجمالي عيوب الإنتاج مما يؤثر علي مستوي جودة وتكلفة الأقمشة المنتجة، ومع التقدم والتطور التقني الهائل وانفتاح الاسواق وشراصة المنافسة أصبح لزاما علينا ان نرفع من مستوي جودة منتجاتنا بتطبيق الاساليب التكنولوجية الحديثة وأنظمة الرقابة علي جودة المنتجات أثناء التشغيل باستخدام برامج الحاسب الالي المتخصصة. وحيث أن مرحلة فحص الأقمشة تستهلك وقت وجهد كبير تم تجربة ان يتم دمج مرحلة إنتاج القماش علي ماكينة التريكو مع مرحلة الفحص أثناء الإنتاج لتوفير الوقت والجهد والمال والعمالة وإلغاء مرحلة الفحص الحالية بكل ما فيها من ماكينات وعمالة ونظام غير دقيق لتسجيل العيوب ونوعياتها والذي يعتمد علي العنصر البشري لتحسين جودة المنتج وكفاءة الإنتاج وتخفيض التكلفة مما يزيد من قدره الشركة علي المنافسة وذلك عن طريق إنشاء نظام يعمل علي استخدام الحاسب الالي وتطبيقاته في فحص القماش أثناء الإنتاج علي ماكينة التريكو والتعرف علي العيوب وتصنيفها وتسجيلها بدقة ومن ثم إيقاف الماكينة وتحديد نوع وشكل العيب علي شاشة الكمبيوتر. وترجع أهمية الدراسة في الرقابة علي كل متغيرات الإنتاج وضبطات ماكينة تريكو اللحمة الدائرية أثناء التشغيل مع تطوير اجهزة الرقابة علي الماكينات لرفع كفاءتها ودقتها واستخدام تطبيقات الحاسب الالي لاكتشاف العيوب وتسجيلها بدقة عالية مما يتيح توفير البيانات التي تمكن من اتخاذ القرار المناسب وعلاجها أثناء التشغيل مما يؤدي الي أداء ثابت غير متذبذب ويحقق مستوي الجودة المطلوب مع خفض زمن الإنتاج والتكلفة. وقد تم تصميم نظام مراقبة من خلال كاميرات تركيب علي ماكينات تريكو اللحمة الدائرية أثناء التشغيل وباستخدام برامج حاسب الي متخصصة تمكنا من اكتشاف العيوب وفحصها وتصنيفها أثناء التشغيل، وتم تطبيق نظام المراقبة المطور علي ماكينات تريكو لحمة دائرية ذات سلندر فقط متعددة المسارات لإنتاج أقمشة الجيرسيه جوج 28 وباستخدام خيط قطن نمرة 130 مشط وذلك لتسهيل عمل كاميرات المراقبة بمتابعة تشغيل كل اجزاء الماكينة الميكانيكية وتتبع حركاتها، بالإضافة الي ان هذه النوعية من الماكينات من اكثر الانواع طلبا علي منتجاتها بالسوق ودائمة التشغيل بالمصنع مما ضمن سهولة تطبيق الدراسة والمتابعة وتحليل النتائج. وقد نجحنا في خفض تكلفة كجم للقماش المنتج بنسبه 25% من 101.3 جنيه الي 76.3 جنيه مع تحسين جودته وهو الهدف المنشود للدراسة المنفذة.

Paper received 10<sup>th</sup> January 2020 Accepted 15<sup>th</sup> April 2020, Published 1<sup>st</sup> of July 2020

### مقدمة Introduction:

تنتج اقمشة تريكو اللحمة علي ماكينات التريكو الدائرية أو المستطيلة إلا ان الماكينات الدائرية هي الاكثر شيوعا وانتشارا في قطاع التريكو لما تتميز به من مستوي الاداء العالي، مع امكانية تشغيل مختلف الخامات، والمدى الواسع من النمر القابلة للإنتاج والتصنيع والتنوع الكبير في التصميمات والتراكيب المنتجة (1). وماكينات التريكو الدائرية ذات السلندر الواحد فقط بها مجموعة واحدة من الابر الراسية مما يجعلها أكثر توافقا ومناسبة لتصنيع اقمشة الجيرسيه ومع التعديلات الميكانيكية الضرورية اللازمة يمكن أيضا إنتاج بعض مشتقات الجيرسيه مثل اقمشة الملنون والبلوش والبيكيه... الخ طبقا لإمكانات كل ماكينة وعدد مساراتها. وفي الماكينات الجاكارد تكون وظيفة Selection اختيار المسار أو Track الذي تتحرك فيه الابر وباستخدام اللون مختلفة من الخيوط (من 4-6 لون) يمكن الحصول علي جرسية ملون زخرفي (2).

ويتراوح الجوج المستخدم بماكينات تريكو اللحمة من (جوج E4 الخشن حتي جوج E44 الناعم)، وتعد أكثر الاقطار شيوعا في ماكينات تريكو اللحمة الدائرية هو قطر 30 بوصة، كما يقدم

بعض المصنعين موديلات بقطر سلندر 60 بوصة وتسمى تلك الماكينات بالجامبو مفتوحة العرض التي تعطي قماش عريض يقارب عرضه ما يتم انتاجه علي انوال النسيج للمفروشات (3). وتتراوح سرعة الماكينة من 25:30 لفة دقيقة وقد قام بعض مصنعي الماكينات بإنتاج ماكينات جرسية عالية السرعة High Speed التي يمكنها الوصول بسرعتها الي 50 لفة دقيقة، كما أنها تكون مزودة بأجهزة خاصة تسمح باستخدام الخيوط المطاطة . وعدد نظم التغذية يمكن أن تصل الي 3 أو 4 لكل بوصة تبعاً للقطر والجوج الخاص بالماكينة (4).

يعد القماش السادة (الجيرسيه) هو الأيسر من حيث التركيب والأكثر اقتصادياً من بين الأقمشة المنتجة علي ماكينات تريكو اللحمة كما أنها الأكثر إنتاجاً مع إمكانية زيادة السرعة وعدد المغذيات بالإضافة إلى المجال الواسع لنمر الخيوط المستخدمة الا انه يعيبه سهولة تنسيبه وميله للإلتفاف، وهو التركيب الرئيسي لجوارب السيدات والملابس كاملة التشكيل والملابس الداخلية وغيرها (5). وبعد الانتهاء من إنتاج القماش يجب أن يتم فحصه وتسجيل جميع المواصفات المقاسة وعدد العيوب وأنواعها ومن ثم مقارنة ماتم التوصل إليه مع ما هو مطلوب.

- مراقبة ظروف التشغيل لتلافي وقوع الاخطاء.
- خفض معدلات القطوع وأوقات ايلاف الماكينة.
- التنبؤ بأسباب التوقف والعيوب قبل وقوعها وتلافي حدوثها.
- تحسين جودة المنتج وتقليل التكلفة وزيادة الربحية.
- المتابعة الفنية للأداء وحسن سير العملية الانتاجية.
- التدريب المستمر لتحسين الاداء بالجودة طبقاً للتقنيات الحديثة.
- وضع برامج لضبط جودة المنتجات المطلوبة.

وقد تم اجراء جميع التجارب العملية وتطبيق نظام مراقبة الجودة المستحدث بصالة التريكو بشركة الصباغة والمنسوجات المصرية (طبية) احدي شركات مجموعة رياض جروب بالمنطقة الصناعية بشبرا الخيمة.

### 1.2. مواصفة الماكينة التي تم اجراء التجارب عليها

يوضح جدول (1) مواصفة ماكينة الجيرسيه رقم (340) التي تم اجراء البحث عليها وتطبيق نظام مراقبة الجودة المستحدث عليها، بينما يوضح شكل (1) صورة للماكينة المستخدمة في الانتاج.

#### جدول (1) مواصفة ماكينة الجيرسيه المستخدمة في الانتاج

رقم الماكينة	340
الشركة المصنعة	Mayer&cie
الموديل	Sa-3.2\5.1
سنة الصنع	2006
مدى السرعة	18-25 t\pm
متوسط السرعة	22t\pm
قطر الماكينة	34 بوصة
الجوج	28
عدد الابر	2988
عدد المغنيتات	108
رقم الطارة	90-250
نوع الابلاتين والإبر المستخدمة والشركة المنتجة لها	VO94-91GOO27 VO104-36G013 VO94-52NO3 VO94-NO4 4652\5A
التركيب البنائية المنتجة	جيرسيه



شكل (1) ماكينة الجيرسيه رقم (340) المستخدمة في الانتاج

تتعدد اسباب عيوب اقمشة التريكو والتي يجب ان يتم تلافيها عند وضع التصميم وكذلك عملية الانتاج. ويعرف العيب بأنه هو الخروج عن المواصفات المطلوبه التي يجب ان يكون عليها المنتج ، او هو الخطأ الذي يقلل من الاداء المتوقع لأقمشة التريكو ويسهل رؤيته ويرفض من قبل المستهلك. ومن المصادر الرئيسية للعيوب(6):

- عيوب ترجع الي الغزول المستخدمة.
  - عيوب ترجع الي الماكينة المستخدمة.
  - عيوب تنتج عن خطأ التصميم.
  - عيوب ترجع الي العامل المسئول عن الماكينة.
- وتعتمد طرق الفحص ومراقبة العيوب في غالبية مصانع تريكو اللحمه علي الفحص والملاحظة البشرية، وعليه فإنه يتم اكتشاف من 75%:85% فقط من إجمالي عيوب الإنتاج مما يؤثر علي مستوي جودة وتكلفة الأقمشة المنتجة، ونظرا للتقدم التكنولوجي الهائل في جميع نواحي الحياة ظهرت مشكلة عدم توافر الايدي العاملة الفنية الماهرة ، ومع التقدم والتطور التقني الهائل وانفتاح الاسواق وشراسة المنافسة أصبح لزاما علينا ان نرفع من مستوي جودة منتجاتنا بتطبيق الاساليب التكنولوجية الحديثة وأنظمة الرقابة علي جودة المنتجات أثناء التشغيل باستخدام برامج الحاسب الالي المتخصصة(7).

وقد حاولت بعض المصانع والشركات المتخصصة والجهات البحثية استخدام الوسائل الحديثة من اجهزة حاسب ودوائر تليفزيونية مغلقة وكاميرات في عملية الادارة والمراقبة والتدريب داخل صالات الإنتاج وتوجيه الفنيين الي الاماكن التي تحدث بها مشاكل فنية تؤثر في الإنتاج والجودة، ومن ثم تمكنا من خفض التكلفة وتحسين الانتاجية(8).وقد تم إستخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وتطبيقات فلاتر ومرشحات غابور وغاوسي للكشف عن عيوب الصور في مراقبة الجودة(9)(10)(11)،وتم استخدام جهاز ILS Phototex fm-10 لاكتشاف الثقوب علي ماكينات تريكو اللحمه، وكذلك استخدام شركة QEYE تقنية Machine Vision باعتبارها العمود الفقري لمنتجاتها حيث تلعب الكاميرا الصناعية الذكية دور العين البشرية في عملية فحص الجودة(12)، وأخيراً استخدام الحاسب الالي وتطبيقاته في إكتشاف عيوب الأقمشة من خلال فحص الأقمشة بواسطة نظام رؤية الحاسب الالي التي تحلل المنسوجات بطريقة أوتوماتيكية تهدف الي أداء ثابت وكفاءة منتظمة تعتمد علي جودة المعدات المستخدمة وخوارزمية التحليل الموضوعية حيث أن الحل البيهبي للتغلب علي عيوب الأقمشة هو القضاء علي مصدر العيوب أو منعها من الحدوث(13).

وتهدف هذه الدراسة الي تطوير اجهزة الرقابة علي ماكينة تريكو اللحمه الدائرية أثناء التشغيل لرفع كفاءتها ودقتها واستخدام تطبيقات الحاسب الالي بما يضمن انتاجية بجودة عالية مع تحسين جودة الأقمشة المنتجة علي ماكينات تريكو اللحمه الدائرية مع خفض التكلفة لتكون قادرة علي المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية.

### 2. التجارب العملية

لا بد ان يكون اي منتج صناعي علي درجة عالية من الجودة اذا كان تصنيعه يؤدي الي تحقيق رغبات قطاع معين من المستهلكين ويلبي رغباتهم . وضبط الجودة لأي منتج هي رفع مستوى مواصفات هذا المنتج الي المواصفات المطلوبة محليا وعالميا وفي الحدود المسموح بها وبأقل التكاليف ويتطلب تحقيق جودة المنتج ضرورة التركيز علي عوامل رئيسية هم:-

- المادة الخام المستخدمة ومدى جودتها.
- اداء العامل وأساليب التشغيل في كل مرحلة.
- الماكينات وصلحياتها وضبطاتها وسرعتها.
- والغرض من مراقبة الجودة بمصانع تريكو اللحمه:
- تقليل نسب العوادم وزيادة معدلات الانتاج.

## 2.2. مواصفة القماش المنتج

يوضح جدول (2) مواصفة القماش المنتج محل الدراسة.

## جدول (2) مواصفة القماش المنتج

التركيب البنائي	جرسيه
نمرة الخيط ونوعه	1\30 قطن ممشط هندي
طول الغرزة	2.7 ملم
وزن المتر المربع خام	135 جم/م <sup>2</sup>
وزن المتر المربع مجهز	150 جم/م <sup>2</sup>
عرض القماش الخام	91 سم مقبول

عرض القماش المجهز	87 سم مقبول
نسبة الانكماش	3-2.5%
مستوي الجودة المقبول AQL	2.5%
بناء على طلب العميل	

## 3.2. تصيف العيوب الأكثر شيوعا في الانتاج وطرق علاجها

يوضح جدول (3) اهم العيوب المسجل حدوثها اثناء الانتاج علي الماكينة محل الدراسة وأسباب حدوثها وكيفية اصلاحها وتقليل نسبة حدوثها لتحسين جودة الاقمشة المنتجة.

## جدول (3) تصيف العيوب الأكثر شيوعا باقمشة تريكو اللحمة وطرق علاجها

نوع العيب	سبب حدوث العيب	طرق الإصلاح	كيفية الوقاية
1- عيب ثقب	1- الابرّة لسانها صعب الحركة. 2- الهيكل المعدني للماكينة به أجزاء معدنية بارزة. 3- زيادة الضغط علي درافيل السحب	1- تغيير الابرّة المعيبة بأخري سليمة. 2- معالجة وإصلاح الهيكل المعدني.	1- المراجعة والصيانة الدورية لأجزاء الماكينة.
2- عيب ابرة	1- تراكم الوبرّة علي الإبرة مما تسبب في كسرها.	1- تغيير الابرّة او طقم الابرّ المكسور .	1- الاهتمام بالتنظيف وتهوية الماكينة باستمرار .
3- خيط متسخ	1- لضم خيط جديد بخيط قديم ويد العامل متسخة.	1- الاهتمام بنظافة اجزاء الماكينة وايدي العمال.	1- الاهتمام بنظافة ايدي العمال.
4- سقوط القماش	1- عند تغيير الغزل. 2- عند أول تشغيل الماكينة. 3- الماكينة باردة.	1- يتم تعليق الغزرّ بالابرّ يدويا وتدوير الماكينة علي سرعة بطيئة لحين عمل صف كامل سليم .	1- مراجعة وضبط الاجزاء الميكانيكية جيدا.
5- خيط سميك	1- وجود كونة نمرتها سميكة بخلاف الكون المستخدم.	1- مراجعة الغزل وإزالة الغزولّ السميكة أو الرفيعة واستبدالها بالنمرة المطلوبة.	1- إجراء الاختبارات المطلوبة علي الغزولّ المستخدمة والاهتمام بمراجعتها جيدا.

1- الاهتمام بمراجعة الاجزاء وضبط السرعات لأجزاء الماكينة.	1- مراعاة تناسب كمية الخيط علي المجمع بالنسبة الي سرعة الماكينة.	1-مجمع الخيط ليس لديه من الخيط المخزن بما يكفي حتي إيقاف الماكينة.	6- خيط مقطوع 
1- الاهتمام بنظافة أجزاء الماكينة . 2- الاهتمام بان يكون جو الصالة خالي من الزغبار.	1- الاهتمام بالتنظيف وتهوية الماكينة باستمرار.	1- وجود وبرة متراكمة لضعف التهوية .	13- وبرة متراكمة 
1- الاهتمام بمراجعة الاجزاء الميكانيكية وإجراء الصيانة اللازمة.	1- تغيير الابرة المعيبة او تغيير المجموعة كاملة.	1-لسان الابر مائل للجانب. 2-لسان الابرة مكسور. 3-خطاف الابرة مكسور واللسان موجود.	14-أبرة معلقة 
1- التأكد من ضبط الاجزاء الميكانيكية جيداً. 2- الاهتمام بمراجعة المواصفات بدقة.	1- ضبط شدد القماش من خلال جهاز الطي. 2-مراعاة المواصفة عند استخدام أكثر من نمرة أو لون لتفادي الريجة.	1-زيادة الشدد عند طي القماش. 2-بسبب الغزل عند استخدام نمرة أو لون مختلف .	15-ريجة عرضية. 

عن طريق إنشاء نظام يعمل علي استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته في فحص القماش أثناء الإنتاج علي ماكينة التريكو، والتعرف علي العيوب وتصنيفها ومن ثم إيقاف الماكينة وتحديد نوع وشكل العيب علي شاشة الكمبيوتر.

ولتحقيق وتطبيق هذه الفكرة قامت الباحثة بالآتي:  
1- حصر العيوب المعروفة والشائعة في أقمشة التريكو الجرسية (كما بجدول (3)).

2-تم تصوير العيوب السابقة باستخدام كاميرا خاصة متوافقة مع متحكم الاردوينو من اجل تصوير القماش أثناء الإنتاج علي الماكينة.

3-ثم حفظ صورة للقماش في وضعه السليم، وصور لكل عيب من العيوب الشائعة (العيوب السابقة) علي المتحكم الخارجي (الاردوينو) وذلك من أجل التعرف عليها واكتشافها وتصنيفها عند حدوثها أثناء التشغيل، حيث يكون الاردوينو موصل بالكاميرا وأيضا بالكمبيوتر من اجل معالجة البيانات التي ترسلها الكاميرا (الصور المنلقطة للقماش أثناء التشغيل).

5-كما تم استخدام (ريلاي) الذي بدوره يقوم بإيقاف الماكينة عند وجود عيب طبقاً لأمور الاردوينو ويتم ذلك من خلال النظام الاليكتروني.

#### 1.1.4.2. خطوات تنفيذ التجربة الاولى

1- بعد شراء الكاميرا والاردوينو والكمبيوتر قمنا بعمل التوصيلات بينهم ثم توصيل النظام بلوحة الكهرباء الخاصة بالماكينة - كما يتضح بالشكل (2) .

1.3.2. تصنيف جودة اقمشة التريكو المنتجة طبقاً لعدد العيوب  
يوضح جدول (4) تصنيف جودة اقمشة التريكو المنتجة طبقاً لعدد العيوب بالثوب المنتج.

#### جدول (4) تصنيف جودة اقمشة التريكو المنتجة طبقاً لعدد العيوب بالثوب المنتج

التصنيف	عدد العيوب المسموحة	وزن الثوب ك
أ	2 عيب	12 ك
ب	4 عيب	
ج	6 عيب	
Xx	8 عيب	
Xxx	فوق 8 عيوب	

4.2. التجارب العملية لاستحداث نظام الكتروني لمراقبة الجودة علي ماكينة تريكو محل الدراسة

1.4.2. التجربة الاولى باستخدام متحكم الاردوينو UNO للبرمجة مع كاميرا ARDUCAM-MINI-5MP-PLUS OV5642 المشكلة

كثرة اخطاء الماكينة وظهور عيوب في كل مرحلة تشغيل وعدم اكتشاف كل العيوب حتي في مرحلة الفحص.

#### فروض حل المشكلة

لمراقبة الجودة علي الماكينة وطوال مرحلة الفحص والتي تستهلك وقت وجهد كبير اقترح ان يتم دمج مرحلة إنتاج القماش علي ماكينة التريكو مع مرحلة الفحص أثناء الإنتاج لتوفير الوقت والجهد والمال ولتحسين جودة المنتج وكفاءة الإنتاج وأرباح المنشأة وذلك



**شكل (2) مراحل اعداد التوصيلات اللازمة بين الكاميرا والاردوينو والكمبيوتر بلوحة الكهرباء الخاصة بالماكينة**  
 2- كما هو موضح في شكل (3) قمنا بالعديد من المحاولات العديدة لتثبيت الكاميرا في وضعية مناسبة تنتج أفضل رؤية للقماش إلي أن توصلنا لأن أفضل وضع للكاميرا هي تثبيتها علي العمود الرأسي للماكينة الذي يقع بداخل الشمعدان، ولكن التوصيلات المرفقة مع



**شكل (3) اوضاع مختلفة لتثبيت الكاميرا علي الماكينة لتحقيق أفضل رؤية للقماش**  
 3- كما هو موضح في شكل (4) ونظرا لإمرار الاسلاك والتوصيلات من أعلي الماكينة فكان لزاما علينا تجهيز توصيلات إضافية من اجل زيادة الطول المتاح لتوصيلة الكاميرا مع عمل




**شكل (4) تجهيز التوصيلات ولحام الوصلات الاصلية بالطول الإضافي للأسلاك**  
 المطلوب تحقيقه من التجربة .

4- كما هو موضح في شكل (5) تم إجراء تجربة علي البرنامج إلا ان مجال الرؤية الذي اتاحته هذه الوضعية لم يكن يتناسب مع



**شكل (5) الصورة الملتقطة للقماش أثناء التشغيل من علي شاشة الكمبيوتر بعد توصيل البرنامج**


5- بعد عدد من المحاولات لاختيار أفضل وضعية تحقق مجال الرؤية الذي يتناسب مع الهدف من البحث تم الاستقرار علي وضع الكاميرا علي العمود الرأسي الذي يقع بداخل الماكينة أسفل لمبة الاضاءة الموجودة علي العمود لتضئ القماش من داخل الهيكل المعدني.  
 6- كما هو موضح في شكل (6) تم تركيب الكاميرا في مكانها وعمل التوصيلات اللازمة وتوصل بالكاميرا من جهة و بالاردوينو والكمبيوتر من الجهة الأخرى.



شكل (6) خطوات إدخال الاسلاك والتوصيلات بداخل العمود الرأسي بالماكينة مع مراجعة الاجزاء والتوصيلات

التالية، ثم مطابقتها بالصورة المحفوظة بالبرنامج، فعند تطابق الصورة الملتقطة مع الصورة السليمة يعطي إشارة On للريلاي فتستمر الماكينة بالعمل، أما اذا تطابقت الصورة الملتقطة مع أحدي صور العيوب المحفوظة فيعطي إشارة Off للريلاي فيتم إيقاف الماكينة. ومرفق بالملحق فيديو يوضح العمل.

7- كما هو موضح في شكل (7) بعد التأكد من جودة اللحام والوصلات تم عمل التوصيلات بين الكاميرا والارديونو والكمبيوتر والريلاي والماكينة، ثم تم التأكد من عمل ملف خاص علي الكمبيوتر ليقوم بتخزين الصور التي يتم التقاطها باستخدام الكاميرا في صورة فيديو (تصوير مستمر)، ثم يقوم البرنامج بمساعدة الارديونو بتقطيع الفيديو الي لقطات كما يتضح بالصور



شكل (7) تطبيق البرنامج ومطابقة الصورة الملتقطة مع الصورة السليمة

لأداء هذه المهمة والعمل على جهاز كمبيوتر عادي مع كاميرا بسيطة واستخدام الخوارزميات المناسبة في هذا التخصص لكي نثبت صحة تطبيقنا وصحة نظريتنا وأنها تعمل بشكل سليم في الإمكانيات العادية، وذلك أيضا للتوفير من التكلفة مع قدرتنا على إثباته بشكل صحيح يتناسب مع الأدوات المستخدمة لأداء هذه المهمة.

بدأت التجربة بالتعرف على غالبية أنواع العيوب الشائعة الحدوث المتعارف عليها بأشكالها النمطية، وأخذ صور ثابتة منها للتعرف عليها وعلى الطريقة المستخدمة في التوصل لاكتشاف العيب، ثم التعرف على تلك العيوب المكتشفة، ولكن مع العمل أتضح أنه يوجد عيوب نادرة أو غير شائعة يمكن أن تحدث أحيانا بخلاف أنواع العيوب الشائعة المتعارف عليها بأشكالها النمطية، ثم بعد ذلك تم التعرف على الأوضاع المختلفة التي يمكن أن توضع فيها الكاميرا ومدى حدودها ومجال رؤيتها بالنسبة للقماش المنتج علي الماكينة أثناء التشغيل عامة، وعلاقة مدى سرعة دوران الماكينة مع سرعة النقاط الكاميرا للصور، والعمل على هذه الصور للتعرف أو لاكتشاف العيوب عامة أولا ثم تصنيف ما يمكن تصنيفه بناء علي ما تم تغذية البرنامج به مسبقاً، ثم البدء في التعرف على البرمجة التي سيتم استخدامها وأي لغة برمجة وجميع الأدوات المستخدمة في السوفت وير والعمل على الالاب توب واستخدام كاميرا يتم توصيلها بالالاب توب .

8- الأ انه بعد فترة قصيرة جداً من التشغيل حوالي (3 دقائق 5 دقائق) أصبح النظام لا يستجيب رغم سلامة جميع الوصلات والأساسيات إلا أن الكاميرا لا تلتقط صور. فتم الرجوع الي فريق الدعم الخاص بالشركة المنتجة للكاميرا الذي اقترح أن يتم تغيير الكاميرا بطراز أعلى، أو تغيير المتحكم، ويفضل تغيير المتحكم من أجل عملية المعالجة بصورة جيدة.


#### 2.4.2. التجربة الثانية باستخدام الخوارزميات المشكلة

بناء علي ما اسفرت عليه نتائج التجربة الاولى تم البحث في المتحكمات الأعلى قدرة من الارديونو إلا وهي الراسبيري باي وبعد البحث واستشارة المتخصصين بمجال الحاسبات تم التوصل الي انه من الافضل استخدام الخوارزميات بدلا من المتحكمات مثل (الراسبيري باي) لأداء هذه المهمة وذلك لأنه لو تم استخدام الراسبيري باي فلايد من شراء كاميرا تتوافق مع الراسبيري باي مما يزيد من التكلفة مع عدم التأكد من مدي صلاحيتها أو قدرتها علي إتمام التجربة أو فكرة البحث بنجاح.

#### فروض حل المشكلة

توصلنا الي ان نجرب استخدام كمبيوتر وكاميرا usb عادية مع استخدام الخوارزميات حيث ان التطبيق واحد مع استغلال الامكانيات المتاحة بأقل تكاليف ومعدات او ملحقات ممكنة وتمت هذه التجربة باستخدام خوارزميات مرتبطة بهذا المجال بتطبيقها بشكل أفضل وأسرع مع استخدام متحكمات أعلى وأسرع


- تحويل الصور من RGB color to gray level.
- تحويل Gray level image to equalized image.
- تطبيق Canny detection.
- عمل Threshold on the image لإظهار العيوب التي في الصور.
- تطبيق Morphology لتحسين إظهار العيوب بشكل أفضل وعند التطبيق على العيوب المختلفة ظهرت الصور التالية- كما يتضح في شكل (8).



شكل (8) صور للعيوب بعد تطبيق Morphology بالتجربة الثانية

في قيم الخطوات المذكورة سابقا من ضمن التطبيق فلم نتوصل لحل من أجل إظهار جميع العيوب بأشكالها المختلفة علي الرغم من أن هذه الطريقة سريعة جدا في التطبيق.

4- كما يتضح في شكل (9)- لمعالجة المشاكل السابقة تم محاكاة الماكينة وذلك بالعمل على تثبيت قطعة القماش على مروحة كهربائية وتوجيه الكاميرا عليها وتطبيق السوفت وير لكي نرى النتائج وكيفية ظهور عيوب الاقمشة.



شكل (9) تطبيق canny detection لإظهار عيوب الاقمشة

متحكم الراسبييري باي ثم استخدام الخورزميات في عدة تجارب لم تحقق الهدف منها وقمنا بعرض النتائج منها- كما سبق توضيحه - ثم بالبحث وبالتجربة وبالمحاولة توصلنا إلى طريقة :

## RESULTS OF DEFECT DETECTION CLASSIFICATION SECOND

ومن خلال تطبيقها توصلنا إلى نتائج أفضل من سابقها باستخدام الخوارزميات أيضاً وتم التعامل مع معظم العيوب سواء المتعارف عليها أو التي ظهرت بشكل جديداً أثناء إنتاج الماكينة بالإضافة إلى القدرة على تصنيف العيوب المكتشفة إذ تم استخدام تقنية Canny detection بناءً على Gabor filter.

وتقوم هذه التقنية على إختيار قيمة scale and orientation الصحيحة والمناسبة بعد تطبيق gabor decomposition (scale\*orientation) على الصورة التي بها عيب ومعرفة هذه القيم، ثم بعد ذلك نطبق هذا الفلتر الذي تم إختياره بمفرده على صورة ليست بها عيب والصورة التي نريد معرفة إذا كان بها عيب أم لا وتطبيق خطوات أخرى لتوضيح وبيان الحل بشكل أفضل ومعرفة العيوب ثم بعد ذلك تصنيف هذه العيوب كما انه في هذه الطريقة تطبق أيضا gabor decomposition مثل الطريقة

## 1.2.4.2. خطوات تنفيذ التجربة الثانية

- 1- تم أخذ عينات مختلفة من العيوب والعمل عليها لكي يتم تحليل الصور وتطبيق الطرق المختلفة لكي نتعرف على الأفضل مقارنة بالنتائج مع تحديد العقبات والمشاكل التي قد تواجهنا عند التطبيق (مشاكل مختلفة في السوفت وير -وجود احتمالات مختلفة ومتعددة في شكل وحجم ظهور العيب الواحد عند التطبيق العملي) ويجب مراعاتها وحلها والتعامل معها ، وتم البدء في العمل باستخدام الطريقة الأولى إلا وهي Canny Detection : عند معالجة الصور تم عمل الآتي :


3- كما يتضح في شكل (8)- بعد التطبيق بشكل مبدأ وملاحظة النتائج في الصور يوجد عيوب مختلفة ظاهرة في الصور غير العيب الأساسي الموجود في قطعة القماش وتم محاولة حل هذه المشكلة وإظهار العيب الأساسي بشكل صحيح وسليم الا ان هذه الظلال ما زالت موجودة. ويوجد مشكلة أخرى في هذه الطريقة أنها لا تعمل دائما مع جميع العيوب بأشكالها المختلفة مع تغير قيم كثيرة للتعامل مع جميع العيوب وإظهارها ويترتب عليه أيضا تغير

5- وقد تطلب العمل علي هذا الجزء تجارب ومجهود كبير نظرا لكثرة عدد العيوب واختلافها في الشكل والحجم فبعضهم في الاتجاه الرأسي والبعض الآخر في الاتجاه الأفقي ، ومنهم ما هو مساحته صغيرة مثل الثقب ومنها ما هو ذو مساحة كبيرة وهكذا. وعلي هذا يمكننا القول الي اننا توصلنا من خلال طريقة canny detection الي اكتشاف بعض العيوب الي انه لا يمكن التعرف علي نوع العيب وطبيعته وتصنيفه (classify)، ثم بعد ذلك توصلنا إلى Gabor method من خلال قراءة الأبحاث والتجارب العلمية المطبقة في هذا المجال والتعرف عليها وتطبيقاتها.


ولتطبيق ذلك تم استخدام Gabor method لكي يتم اكتشاف العيوب واستخراج خصائصها، ثم تصنيفها ومن النتائج الاولية توصلنا إلى صحة النظرية وصحة التطبيق وتم العمل عليها بالفعل ونجنا في إيقاف الماكينة عند اكتشافها لأي عيب وتصنيفها له إلى عيوب متعارف عليها أو إلى مجهول وهذه التجربة اعطت افضل نتائج مطابقة بالقياس للطرق السابقة الذكر.

## النتائج Results :

قمنا بالعديد من التجارب سواء باستخدام متحكم الاردينو او




شكل (12) صورة قماش به عيب الأبرة



شكل (13) صورة قماش به عيب الثقب

الا اننا صادفنا في مرحلة التصنيف بعض المشاكل - كما ذكرت سابقا- حيث يوجد بيانات بالنسبة للصور يمكن أن تصبح متشابهة وقريبة من بعضها وهذا يسبب خطأ في التصنيف بنسب معينة كما يتضح في الصور التالية. يوضح شكل (14) إكتشاف العيب بشكل صحيح حيث تم تحديده ولكن كانت نتيجة عملية التصنيف خاطئة فالصورة بها عيب ثقب وتم تصنيفه على أساس أنها عيب كسر إبرة وهذا حدث نتيجة قرب البيانات أو نسبة الخطأ الواردة بالنسبة لعملية التصنيف.




شكل (14) صورة توضح إكتشاف لعيب ثقب وتصنيفه خطأ لعيب خيط مقطوع

السابقة ولكن في النهاية يتم إختيار فلتر واحد يتم تطبيقه مرة أخرى أثناء التجربة على الصورة التي ليست بها عيب والصورة التي نريد إختيارها فالنتائج تصبح مضمونة أكثر كما يتم إختيار قيمة الفلتر المناسب.


وقد تم تحديد 3 عيوب في هذه التجربة ( عيب الثقب- عيب الوبرة- عيب الأبرة) وهي العيوب الأكثر شيوعا في الأقمشة المنتجة لكي نثبت صحة النظرية وأن التجربة تعمل بشكل صحيح وسليم ومع زيادة الإمكانيات المستخدمة للكاميرا سنتعرف على عيوب أكثر ونتائج أفضل. وقد تم جمع صور كثيرة للثلاث عيوب بأوضاع مختلفة وبأماكن مختلفة وإستخراج البيانات منها وجمعها بالنسبة لكل صورة ودخولها في عملية التدريب وتم إستخدام Logistic Regression Based Classification.

وفي عملية التصنيف بعد إستخراج البيانات يتم إكتشاف العيب باختيار الفلتر المناسب وبعد ذلك تحديد العيب وبعد ذلك إستخراج البيانات بالنسبة للصورة التي نريد إختيارها وبعد ذلك مقارنة هذه البيانات المستخرجة بالبيانات التي تمت عملية التجربة عليها والتعرف على العيب، وإذا كان بها عيب يتم إيقاف الماكينة سواء تم التعرف على العيب أو أصبح عيب جديد غير متعارف عليه ستقف أيضا ولكن سيتم تصنيفه الى مجهول وان كان من العيوب التي تمت عليها عملية التجربة من العيوب الثلاثة المحددة سيتعرف عليها وسيطبع النتيجة كما يتضح من الصور التالية فكما يتضح في شكل (10) الصورة التي نريد إختيارها ليست بها عيب وتم تطبيق الخطوات السابقة في إختيار الفلتر المناسب ومن ثم عملية التصنيف وفي النهاية صنفنا إلى free لأنها خالية من العيوب.



شكل (10) صورة قماش خالي من العيوب

يوضح شكل (11) صورة يوجد بها عيب وبرة وبرة بينما يوضح شكل (12) صورة يوجد بها عيب إبرة مكسورة ويوضح شكل (13) صورة يوجد بها عيب ثقب.



شكل (11) صورة قماش به عيب الوبرة



افضل تتواءم مع السرعات العالية للماكينة حتى لا تتأثر الانتاجية بخفض السرعة.


- صعوبة تحقيق نظام اضاءة جيد خارجي مع حركة الماكينة السريعة ودورانها يساعد علي التقاط صورة بجودة عالية لذا يوصي باستخدام النظرية المطبقة من قبل مصنعي الماكينات لتكون الكاميرا والبرنامج جزء من تصميم الماكينة مما يسهم في معالجة المشكلات السابقة.

### 1.3. بيانات الانتاج ومستويات الجودة قبل وبعد تطبيق نظام المراقبة المستحدث

يوضح شكل (15) الشكل الاحصائي لنسب جميع العيوب قبل تطبيق نظام المراقبة علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عام 2018، بينما يوضح شكل (16) الشكل الاحصائي لمستويات الجودة قبل تطبيق نظام المراقبة علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عام 2018، ويوضح شكل (17) الشكل الاحصائي للنسب المئوية لمستويات الجودة قبل تطبيق نظام المراقبة علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عام 2018.

وختاماً فهذه مجرد تجربة بسيطة بالإمكانات المتاحة من خلال استخدام الكاميرا واللابتوب مع ظروف تشغيل الماكينة الصعبة ومحدودية وضعية الكاميرا مع ظروف تشغيل الماكينة ودورانها بسرعات عالية بطريقة مستمرة والظروف الخارجية المؤثرة على التجربة من خلال تداخلات الإضاءة والحركة ووضعيات خروج القماش أثناء انتاجه ومدى رؤية الكاميرا ومحدودية كفاءتها في كل هذه الظروف الا اننا توصلنا إلى صحة النظرية وصحة التطبيق وتم العمل عليها بالفعل ونجحنا في إيقاف الماكينة عند إكتشاف لأي عيب وتصنيفه - سواء صنف إلى العيوب المتعارف عليها أو إلى مجهول- وهذه التجربة اعطت افضل نتائج من سابقتها وتم التعامل مع أكثر من عيب وعيوب جديدة أيضا الي اننا واجهنا بعض المشكلات لتطبيق نظام المراقبة المستحدث - نأمل ان نطورها ونحسنها في ابحاث لاحقة- وهي:

- ضرورة خفض سرعة الماكينة قليلا كي تتواءم مع امكانيات وسرعة التقاط الكاميرا المستخدمة وكذلك قدرة الخوارزميات علي معالجة البيانات. لذا يوصي باستخدام كاميرا بإمكانيات



شكل (15) الشكل الاحصائي لنسب جميع العيوب قبل تطبيق نظام المراقبة علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عام 2018



شكل (16) الشكل الاحصائي لمستويات الجودة قبل تطبيق نظام المراقبة علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عام 2018




شكل (17) الشكل الاحصائي للنسب المئوية لمستويات الجودة قبل تطبيق نظام المراقبة علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عام 2018

يوضح شكل (18) الشكل الاحصائي للنسب المئوية للعيوب الثلاثة الأكثر شيوعاً بعد تطبيق نظام المراقبة علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عام 2019، بينما يوضح شكل (19) الشكل الاحصائي للنسب المئوية لمستويات الجودة بعد تطبيق نظام المراقبة

يتضح من شكل(15) ان عيب الثقب يمثل 54% من اجمالي العيوب وعيب الابرة يمثل 12% وعيب الفتلة يمثل 14% بما يمثل في مجموعه 80% من اجمالي العيوب. لذا فقد قمنا بقصر العيوب علي عيوب الثقب والابرة والفتلة باعتبارهم العيوب الأكثر شيوعاً.

وبعد تطبيق نظام المراقبة علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عامي 2018،2019.


علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عام 2019، بينما يوضح شكل (20) الشكل الاحصائي للنسب المئوية لمستويات الجودة قبل



شكل (18) الشكل الاحصائي للنسب المئوية للعيوب الثلاثة الاكثر شيوعا بعد تطبيق نظام المراقبة علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عام 2019



شكل (19) الشكل الاحصائي للنسب المئوية لمستويات الجودة بعد تطبيق نظام المراقبة علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عام 2019



شكل (20) الشكل الاحصائي للنسب المئوية لمستويات الجودة قبل وبعد تطبيق نظام المراقبة علي انتاج الماكينة محل الدراسة خلال عامي 2018-2019

نمرة الخيط انجليزي  $1000 \times 1000 \times 1.69 \times 30$   
 $1000 \times 1000 \times 1.69 \times 30 \times 2.7 \times 108 \times 22 \times 60 \times 12 \times 70\%$   
 $1000 \times 1000 \times 1.69 \times 30 \times 190.4$  كجم/وردية  
الانتاج كجم/الوردية (12 ساعة) بعد تطبيق نظام المراقبة طبقا لنسبة انتفاع الماكينة (90%) =  
طول الغرزة بالملي  $\times$  عدد المغذيات  $\times$  عدد الابر  $\times$  السرعة  $12 \times 60 \times$  نسبة انتفاع  
نمرة الخيط انجليزي  $1000 \times 1000 \times 1.69 \times 30 \times 2.7 \times 108 \times 19 \times 60 \times 12 \times 90\%$   
 $1000 \times 1000 \times 1.69 \times 30 \times 211.6$  كجم/وردية  
ونلاحظ انه عند تطبيق نظام المراقبة اضطررنا الي تخفيض سرعة الماكينة من 22 الي 19 لفة/د حتي تتمكن من التقاط صور واضحة للكاميرا وانه بتطبيق هذا النظام ارتفعت نسبة انتفاعية

2.3. حسابات الانتاجية والتكلفة قبل وبعد تطبيق نظام المراقبة علي الماكينة محل الدراسة  
• الانتاج النظري =  
الانتاج كجم/وردية (12 ساعة) بنسبة انتفاع 100% =  
طول الغرزة بالملي  $\times$  عدد المغذيات  $\times$  عدد الابر  $\times$  السرعة  $12 \times 60 \times$  نسبة الانتفاع  
نمرة الخيط انجليزي  $1000 \times 1000 \times 1.69 \times 30 \times 2.7 \times 108 \times 12 \times 60 \times 100\%$   
 $1000 \times 1000 \times 1.69 \times 30 \times 272$  كجم/وردية =  
• الانتاج الفعلي =  
الانتاج كجم/الوردية (12 ساعة) قبل تطبيق نظام المراقبة طبقا لنسبة انتفاع الماكينة (70%) =  
طول الغرزة بالملي  $\times$  عدد المغذيات  $\times$  عدد الابر  $\times$  السرعة  $12 \times 60 \times$  نسبة انتفاع

- 2- مصروفات ادارية وعمومية مثل مخازن -امن مالية و... الخ.  
3- مصروفات بيعية (أجور-عمولة بيع ..... الخ)  
لمعرفة تكلفة تشغيل الكيلو جرام من الانتاج يتم حساب اجمالي جميع المصروفات السابقة وقسمتها علي اجمالي الانتاج  
تكلفة تشغيل الكجم من القماش بالمواصفة السابق ذكرها بسعر سوق اليوم =8 جنيه

#### ثالثاً:نسب الانتفاع والجودة:

ويتم حساب فاقد الجودة (الاقمشة المعيبة) والانتفاع

#### • تكلفة القماش قبل تطبيق نظام المراقبة :

1. سعر الغزل =60 جنيهية
  2. هالك تشغيل 1,5 % = 0.9 جنيه
  3. مصاريف تشغيل =8 جنيه
  4. مصاريف انتفاع (8جنيه ×30%)=2.4 جنيه
  5. درجة ثانية وثالثة و.....=(60×50%)=30جنيه
- اجمالي التكلفة قبل التجربة =30+2.4+8+0.9+60=101.3جنيه

الماكينة الي 90% مما ادي الي ارتفاع الانتاجية الفعلية للماكينة بالرغم من خفض السرعة.

- **التكلفة الفعلية** (يتم احتساب التكلفة الفعلية في القماش علي أساس تكلفة الكجم) كالتالي:

#### أولاً-تكلفة المواد الخام :

1-سعر الغزل 1/30 ممشط هندي =3.3\$  
بسر صرف اليوم = 3.3×15.65×115%(شحن وجمارك)  
=60جنيه.

2- نسبة هالك التشغيل من الغزل =اجمالي وزن الغزل المنصرف للتشغيل فعلياً-(اجمالي وزن القماش المنتج فعلياً+

كمية الغزل المرتجع بعد التشغيل) = 1.5 %.

#### ثانياً: تكلفة التشغيل وتقسيم الي :

1-مصروفات صناعية ثابتة ومتغيرة  
الثابتة مثل الاجور المتغيرة مثل قطع الغيار والكهرباء والصيانة وغيرها.

#### جدول (5) نموذج مذكرة التكلفة كجم جنيهية قبل تطبيق نظام المراقبة

طلبية رقم للعميل \	في 2018\12\31
بيان	جيرسيه قطن خام
نوع الغزل	1\30 ممشط
سعر الغزل	60.00
هالك غزل 1,5 %	0.9
مصروفات تشغيل	8.00
مصاريف انتفاع	2.4
درجة ثانية وثالثة و.....	30
تكلفة كجم القماش نقداً	101.3جنيهاً

4. مصاريف انتفاع (8جنيه ×10%)=8.8جنيه
  5. درجة ثانية وثالثة و.....=(60×11%)=6.6جنيه
- اجمالي التكلفة بعد التجربة =6.6+.8+8+0.9+60=76.3جنيه

#### • تكلفة القماش بعد تطبيق نظام المراقبة :

1. سعر الغزل = 60جنيهية
2. هالك تشغيل 1,5 % = 0.9 جنيه
3. مصاريف تشغيل =8 جنيه

#### جدول (6) نموذج لمذكرة التكلفة كجم جنيهية بعد تطبيق نظام المراقبة

طلبية رقم للعميل \	في 2019\3\23
بيان	جيرسيه قطن خام
نوع الغزل	1\30 ممشط
سعر الغزل	60.00
هالك غزل 1,5 %	0.9
مصروفات تشغيل	8.00
مصاريف انتفاع	.8
درجة ثانية وثالثة و...	6.6
تكلفة كجم القماش نقداً	76.3جنيهاً

ماكينات تريكو اللحمة الدائرية مع خفض التكلفة لتكون قادرة علي المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية.

وقد تم تطبيق نظام المراقبة المطور علي ماكينات تريكو لحمة دائرية ذات سلندر فقط متعددة المسارات لانتاج اقمشة الجيرسيه ومشتقاته جيرسيه) رقم (340) جوج 28 وباستخدام خيط قطن نمرة 1\30 ممشط وذلك لتيسر عمل كاميرات المراقبة بمتابعة تشغيل كل اجزاء الماكينة الميكانيكية وتتبع حركاتها، بالإضافة الي ان هذه النوعية من الماكينات من اكثر الانواع طلباً علي منتجاتها بالسوق ودائمة التشغيل بالمصنع مما ضمن سهولة تطبيق الدراسة والمتابعة وتحليل النتائج.

فمنا بإستحداث نظام الالكتروني لمراقبة الجودة علي ماكينة التريكو الدائرية محل الدراسة، وكانت التجربة الاولي بإستخدام منحكم الاردوينو UNO للبرمجة مع كاميرا-ARDUCAM-MINI 5MP-PLUS OV5642 الا ان بعد العمل والتجربة وجدنا ان هذه التقنية غير مناسبة للوظيفة المخولة بها حيث أن إمكانيتها لا

مما سبق ومن جدولي (5)، (6) يتضح اننا قد نجحنا في خفض تكلفة كجم للقماش المنتج من 101.3جنيه الي 76.3جنيه مع تحسين جودته وهو الهدف المنشود للدراسة المنفذة.

#### مناقشة النتائج Discussion:

تعتمد طرق الفحص ومراقبة العيوب في غالبية مصانع تريكو اللحمة علي الفحص والملاحظة البشرية، وعليه فإنه يتم اكتشاف من 75%:85% فقط من إجمالي عيوب الإنتاج مما يؤثر علي مستوي جودة وتكلفة الاقمشة المنتجة، ومع التقدم والتطور التقني الهائل وانفتاح الاسواق وشراسة المنافسة أصبح لزاماً علينا ان نرفع من مستوي جودة منتجاتنا بتطبيق الاساليب التكنولوجية الحديثة وأنظمة الرقابة علي جودة المنتجات أثناء التشغيل باستخدام برامج الحاسب الالي المتخصصة.وتهدف هذه الدراسة الي تطوير اجهزة الرقابة علي ماكينة تريكو اللحمة الدائرية اثناء التشغيل لرفع كفاءتها ودقتها واستخدام تطبيقات الحاسب الاليما يضمن انتاجية بجودة عالية مع تحسين جودة الاقمشة المنتجة علي

- publishing limited, UK.
- (4) Iyer, Mammel&Schäch. 2004. "Circular knitting: technology, process, structures, yarns, quality". Third edition, Bamberg :Meisenbach.
- (5) خميس حنفي أبو السعود. 2004. "التراكيب النسجية لأقمشة التريكو". صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات - الاسكندرية.
- (6) A.S. Mrahat Khan. 2008. "Study On Weft Knitted Fabric Faults and Remedies", University Of Dhaka, College Of Textile Technology, Thesis.
- (7) Saber Ben Abdessalem, etl. 2009."Knitted Fabric Faults: Inspection, Causes and Solutions", Technology High School of Ksar Hellal, Textile research unit, Tunisia.
- (8) محمد إبراهيم. 1991. "حسن الاستفادة بالدوائر التليفزيونية المغلقة في إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة في مصانع الغزل والنسيج والتجهيز". المؤتمر العلمي الاول = نحو تعلم أفضل باستخدام تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي. دار المنظومة. مصر.
- (9) Zhang Y., Lu Z., Li J. 2010." Fabric Defect Detection and Classification Using Gabor Filters and Gaussian Mixture Model". In: Zha H., Taniguchi R., Maybank S. (eds) Computer Vision ACCV 2009. ACCV 2009. Lecture Notes in Computer Science, vol 5995. Springer, Berlin, Heidelberg.
- (10)Jing, J., Yang, P., Li, P., & Kang, X. 2014. "Supervised Defect Detection on Textile Fabrics Via Optimal Gabor Filter". Journal of Industrial Textiles, 44(1), 4057.
- (11) Wei Jiang, Ting-ZhiShen, Jian Zhang, Yu Hu, Xin-Yi Wang.2008. " Gabor Wavelets for Image Processing". IEEE International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management, Vol.1.
- (12)<http://www.qeyeco.com>.
- (13)Jinlian Hu. 2011. "Computertechnology forttextiles and apparel ".Wood head publishing limited, UK.

ترقي للقيام بهذا الدور، فكان الحل أما أن يتم تغيير الكاميرا بطراز أعلى أو تغيير المتحكم، وقد فضلنا تغيير المتحكم من أجل عملية المعالجة بصورة جيدة.

جاءت التجربة الثانية باستخدام الخوارزميات بناءا علي ما اسفرت عليه نتائج التجربة الاولى في المتحكمات الأعلى قدرة من الاردوينو باستخدام الخوارزميات بدلا من المتحكمات مثل (الرسبييري باي) لأداء هذه المهمة و بدأت التجربة بالتعرف على غالبية أنواع العيوب الشائعة الحدوث المتعارف عليها بأشكالها النمطية وأخذ صور ثابتة منها للتعرف عليها وعلى الطريقة المستخدمة في التوصل لاكتشاف العيب، ثم التعرف على تلك العيوب المكتشفة، ثم بعد ذلك تم التعرف على الأوضاع المختلفة التي يمكن أن توضع فيها الكاميرا ومدى حنودها ومجال رؤيتها بالنسبة للقمش المنتج علي الماكينة أثناء التشغيل عامة، وعلاقة مدى سرعة دوران الماكينة مع سرعة التقاط الكاميرا للصور، والعمل على هذه الصور للتعرف أو لاكتشاف العيوب عامة أولا ثم تصنيف ما يمكن تصنيفه بناءا علي ماتم تغذية البرنامج به مسبقا، ثم البدء في التعرف على البرمجة التي سيتم استخدامها وأي لغة برمجة وجميع الأدوات المستخدمة في السوفت وير والعمل على اللاب توب واستخدام كاميرا يتم توصيلها باللاب توب لاكتشاف العيوب وتصنيفها وإيقاف الماكينة فور حدوثها .

ومن التحليل الاحصائي للنتائج لوحظ ان عيب الثقب يمثل 54% من اجمالي العيوب وعيب الابرة يمثل 12% وعيب الفتلة يمثل 14% بما يمثل في مجموعه 80% من اجمالي العيوب لذا فقد قمنا بقصر العيوب علي عيوب الثقب والابرة والفتلة باعتبارهم العيوب الأكثر شيوعا واجراء الدراسة عليهم. ولوحظ انه عند تطبيق نظام المراقبة الالكتروني المستحدث اضطررنا الي تخفيض سرعة الماكينة حتي نتمكن من التقاط صور واضحة للكاميرا وانه بتطبيق هذا النظام ارتفعت نسبة انتفاعية الماكينة الي 90% بدلا من 70% مما ادي الي ارتفاع الانتاجية الفعلية للماكينة بالرغم من خفض السرعة مع تحسن مستوي جودة الاقمشة المنتجة بدرجة ملحوظة مما ادي الي خفض تكلفة الانتاج وهي الاهداف المنشودة من هذه الدراسة.

#### المراجع:References

- (1) Carmine Mazza, Paola Zonda. 2001. "Knitting reference books of textile technologies".ACIMIT ITALIN TEXTILE MACHINRY.
- (2) D.J. Spencer.2001." Knitting technology (third edition)", Wood head publishing limited, UK.
- (3) SadhanChandraray. 2011. "Fundamentals and advances in knitting technology". Woodhead